






100961




表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-1#楼)	结构层数	21 层	面积	7186.09 m²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	84 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2016 年 11 月 27 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日— 2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共_____84_____户 共验收_____84_____户 验收合格_____84_____户 验收不合格_____/_____/户，已整改至合格_____/_____/户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能_____0_____户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为：_____/____/。				
验收结论					
建设单位：	监理单位：	施工单位：	物业公司：		
 (项目) 负责人： 	 总监理工程师： 	 项目经理：  质量检查员： 	 参加人员： 		
2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日		

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。



100961

表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-2#楼)	结构层数	29 层	面积	11240.2 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	145 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2017 年 3 月 2 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日— 2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 145 户 共验收 145 户 验收合格 145 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位：	监理单位：	施工单位：	物业公司：		
 (项目) 负责人：  2019 年 7 月 5 日	 总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日	 项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日	 参加人员：  2019 年 7 月 5 日		




注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-3#楼)	结构层数	29 层	面积	10408.35 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	116 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2017 年 6 月 8 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日—2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 116 户 共验收 116 户 验收合格 116 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位：	监理单位：	施工单位：	物业公司：		
 (项目) 负责人：  2019 年 7 月 5 日	 总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日	 项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日	 参加人员：  2019 年 7 月 5 日		




注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-5#楼)	结构层数	28 层	面积	12108.99 m²		
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	140 户		
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2017 年 7 月 14 日—2019 年 7 月 5 日				
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程						
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日—2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。						
验收户数	本工程共 140 户 共验收 140 户 验收合格 140 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。						
验收结论							
建设单位：  (项目) 负责人：  2019 年 7 月 5 日		监理单位：  总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日		施工单位：  项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日		物业公司：  参加人员：  2019 年 7 月 5 日	

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。





表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-6#楼)	结构层数	28 层	面积	10097.12 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	112 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2018 年 3 月 4 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日—2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 112 户 共验收 112 户 验收合格 112 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位：  (项目) 负责人：  2019 年 7 月 5 日	监理单位：  总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日	施工单位：  项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日	物业公司：  参加人员：  2019 年 7 月 5 日		

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

100961


表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-7#楼)	结构层数	27 层	面积	10460.56 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	135 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2018 年 3 月 10 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日— 2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 135 户 共验收 135 户 验收合格 135 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位：  (项目) 负责人：  2019 年 7 月 5 日	监理单位：  总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日	施工单位：  项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日	物业公司：  参加人员：  2019 年 7 月 5 日		

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

10096/

表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-8#楼)	结构层数	21 层	面积	7184.82 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	84 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2018 年 3 月 7 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日—2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 84 户 共验收 84 户 验收合格 84 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位：  项目负责人：  2019 年 7 月 5 日	监理单位：  总监理工程师：  2019 年 7 月 5 日	施工单位：  项目经理：  质量检查员：  2019 年 7 月 5 日	物业公司：  参加人员：  2019 年 7 月 5 日		

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。

表 B.0.1 住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称	阳光环站新城 4#地块 (4-9#楼)	结构层数	23 层	面积	8304.71 m ²
建设单位	福州海坤房地产开发有 限公司	监理单位	福建宏业建设监理 有限公司	总户数	92 户
施工单位	中国建筑第四工程局有 限公司	开竣工日期	2016 年 11 月 16 日—2019 年 7 月 5 日		
验收分项	空间尺寸、室内楼地面工程、室内墙面工程、顶棚面层工程、门窗、护栏与护手、玻璃安装工程、防水工程、室内排水工程、电气工程、烟囱道与排气道、穿墙预留管工程				
验收时间	根据《福建省住宅工程质量分户验收规范》要求，于 2019 年 4 月 25 日—2019 年 5 月 15 日对本工程进行了分户验收。				
验收户数	本工程共 92 户 共验收 92 户 验收合格 92 户 验收不合格 / 户，已整改至合格 / 户 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能 0 户。 不符合《福建省住宅工程质量分户验收规范》，但不影响结构安全和使用功能户号为： / 。				
验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	物业公司		
(项目) 负责人:	总监理工程师:	项目经理:	参加人员:		
质量检查员:					
2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日		

注：分户验收结论应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况，并加盖公章。